



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



COMMITTENZA:

CITTA' DI TORINO

Divisione Qualità Ambiente

Arch. Lorenzo De Cristofaro

AMIAT

Responsabile del progetto

Ing. Flavio Frizziero

PROGETTISTI:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI PROFESSIONISTI

Mandataria

Arch. Corradino Corrado

Mandanti

SD2 Engineering Services S.R.L.

Arch. Petitti Pier Carlo

Ing. Panero Gianluca

Progetto architettonico

Arch. Corradino Corrado

Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto strutturale

Ing. Bianco Andrea (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto impianti elettrici

Arch. Corradino Corrado

Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto impianti meccanici

Arch. Petitti Pier Carlo

Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI TORINO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO
DI RACCOLTA IN TORINO,
VIA REYCEND ANGOLO VIA MASSARI
CUP: C12F22000940005

PROGETTO ESECUTIVO

commessa	livello	disciplina	elaborato/doc.	n° foglio	rev.
16201	ESE	GE	DFO	01	A

Titolo

Documentazione fotografica

File: 16201_ESE-XX-nnX_a_Testalino_CC+GL_arch.dwg

DATA AGG.	REV.	OGGETTO
marzo 2025	A	Prima emissione

Fase progetto

ESE

Progetto

Ecocentro

Formato (ISO)

A4

Scala

Data emissione

marzo 2025

SOMMARIO

1.	INDIVIDUAZIONE PUNTI DI PRESA	2
2.	FOTO PRE-PULIZIA AREA	3
3.	FOTO POST-PULIZIA AREA	5

INDICE DELLE FIGURE

Fig. 1:	vista via Reycend pre-pulizia su area non oggetto di intervento	3
Fig. 2:	vista via Reycend pre-pulizia su area di intervento	3
Fig. 3:	vista via Massari pre-pulizia su area di intervento	4
Fig. 4:	vista via Massari pre-pulizia su confine area di intervento	4
Fig. 5:	vista via Reycend post-pulizia su area di intervento	5
Fig. 6:	vista via Massari post-pulizia su area di intervento	5
Fig. 7:	vista via Massari post-pulizia su confine area di intervento	6

1. INDIVIDUAZIONE PUNTI DI PRESA



2. FOTO PRE-PULIZIA AREA



Fig. 1: vista via Reycend pre-pulizia su area non oggetto di intervento



Fig. 2: vista via Reycend pre-pulizia su area di intervento



Fig. 3: vista via Massari pre-pulizia su area di intervento



Fig. 4: vista via Massari pre-pulizia su confine area di intervento

3. FOTO POST-PULIZIA AREA



Fig. 5: vista via Reyceud post-pulizia su area di intervento



Fig. 6: vista via Massari post-pulizia su area di intervento



Fig. 7: vista via Massari post-pulizia su confine area di intervento