



Legenda materiali

- Muratura in mattoni pieni faccia a vista
- Muratura in mattoni pieni con intonacatura esterna
- Muratura in mattoni forati
- Muratura in ciottoli di fiume
- Muratura in cemento
- Murature in mattoni forati o cartongesso DA DEMOLIRE
- Muratura perimetrale grossa spessore con intonaco esterno DA MANTENERE
- Legno DA DEMOLIRE

N.B. le altezze dei muri in mattoni da consolidare sono solo indicative; saranno confermate in fase di demolizione.

Legenda simboli

- Simbolo visto di prospetto
Nome vista
Numero tavola
- Simbolo visto di sezione
Nome vista
Numero tavola



PROGETTO
CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO
Cluster 2 - Rigenerazione ex Galoppatoio

CLIENTE
CISA di Torino
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
Dipartimento Manutenzioni
Servizio Infrastrutture per il Calcio e lo Sport
Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde e Parchi

RUP/CP
Arch. Maria Vittoria

Determina D.D. N°5382 DEL 27/09/2023

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
SOCIETA' MANDATARIA / Coordinatore del Gruppo di Progettazione / Progettista

1AX srl
Via Garibaldi, 69
67051 - Avezzano (AQ)
info@1ax.it

PROGETTISTA IMPIANTI
PROIMPIANTI
ENERGIA & INGEGNERIA

Proimpianti srl
Via Garibaldi, 69
67051 - Avezzano (AQ)
c.granata@proimpianti.it

CONSULENTI
PAESAGGIO
Arch. Paisaggista Diego Colonna

AMBIENTE
Studio Biosfera - Dott. Biologo Gianni Bettini
Myricae s.r.l. - Dott. Agronomo Giordano Fossi
Dott. Agronomo Tommaso Vai

CUP: C13I2200080006 CODICE OPERA: 5057

FASE PROGETTUALE: **PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO: Elaborati grafici ex-galoppatoio stato di fatto piano primo

CODICE ELABORATO	ELAB. GRAF.	AREA	LIVELLO	TIPO FILE	DISCIPLINA	MODAMENTO	DATA	SCALA
104-2	ESECUTIVO	1AX	ARC	PI	RVT	ARC	18a	REV/00

WORK FILE: 104-104_2_ESE_5057_ARC-ELAB.GRAF-104-00

