


**LEGENDA INTERVENTI - DEMOLIZIONI**

- | DEMOLIZIONI  | NUOVE COSTRUZIONI                           |  |
|--|---|--|
| D01 Demolizione rampa di scala                           | C01 Nuova rampa di scala interna            | C27 Nuova gronda   |
| D02 Demolizione solaio                                   | C02 Nuova rampa di scala esterna            | C28 Nuova griglia  |
| D03 Demolizione muratura/tramezzo                        | C03 Nuovo ascensore                         | C29 Nuovo lucernaio vetrato  |
| D04 Demolizione pavimentazione/massetto                  | C04 Nuovo solaio                            | C30 Nuova lucernario in policarbonato                                  |
| D05 Demolizione varco muratura esterna                   | C05 Nuova muratura/tramezzo                 | C31 Nuovo camino di ventilazione                                       |
| D06 Rimozione serramento interno                         | C06 Nuova pavimentazione con vespaio areato | C32 Nuova tramezzatura per cavedio                                     |
| D07 Rimozione serramento vetrato esterno                 | C07 Nuova pavimentazione                    | C34 Nuova tramezzatura REI   |
| D08 Rimozione rivestimento gradini in marmo              | C08 Nuovo rivestimento scala esistente      | C35 Coibentazione copertura esistente con finitura in lamiera nervata  |
| D09 Rimozione rivestimento in marmo a parete             | C09 Nuovi serramenti vetrati esterni        | C36 Coibentazione copertura piana e membrana impermeabile              |
| D10 Rimozione corrimano/ringhiera esistente              | C10 Nuovo parapetto/corrimano               | C37 Nuova illuminazione esterna  |
| D11 Rimozione pavimento esterno                          | C11 Nuova porta esterna vetrata             | C38 Nuovo setto strutturale  |
| D12 Rimozione porta interna                              | C12 Nuova vetrata continua interna          | C39 Nuovo EFC  |
| D13 Demolizione recinzione esterna                       | C13 Nuova vetrata interna                   | C40 Nuova linea vita   |
| D14 Demolizione scale e pianerottoli esterne antincendio | C14 Nuova porta vetrata interna             | C41 Nuovo portone esterno metallico                                    |
| D15 Demolizione avancorpo Padiglione 2B                  | C15 Nuova controparte coibentata esterna    | C42 Nuova membrana impermeabilizzante                                  |
| D16 Scavo per realizzazione piano ipogeo                 | C16 Nuova porta REI                         | C43 Nuova veletta REI  |
| D17 Demolizione balconata esterna                        | C17 Nuova porta tamburata                   | C44 Nuova griglia di aerazione in corrispondenza del cavedio esistente |
| D18 Demolizione lucernaio vetrato                        | C18 Nuovo cavedio                           | C45 Proiezione antincendio del pilastro esistente                      |
| D19 Demolizione controsoffitto                           | C19 Nuovi servizi igienici                  | C46 Nuove gronde   |
| D20 Rimozione porta esterna                              | C20 Nuovo controsoffitto                    | C47 Rifacimento asfalto a liscia di pesce                              |
| D21 Rimozione asfalto superficiale esistente             | C21 Nuova tenda oscurante                   | C48 Nuovi stalli per biciclette  |
| D22 Rimozione ascensore esistente                        | C22 Nuova tenda filtrante                   | C49 Ripristino grondaie esistenti                                      |
| D23 Demolizione locale tecnico e muretto esterno         | C23 Nuova pavimentazione esterna            | C50 Nuova porta metallica  |
| D24 Demolizione scalinata e muretto esterno              | C24 Nuova aiuola verde                      | C51 Demolizione solaio esistente e realizzazione nuovo vano in c.a.    |
|  | C25 Nuova alberatura                        | C52 Nuova gradinata in cls prefabbricato                               |
|  | C26 Nuova recinzione                        | C53 Rifacimento della nuova pavimentazione esterna su disegno storico  |
|  |   | C54 Nuova apertura   |

N.B. Completa rimozione della pavimentazione esterna esistente e demolizione della corrispondente recinzione. E' prevista nel cortile la realizzazione di una nuova pavimentazione in cls architettonico, aiuole piantumate e alberate e di una gradinata in cls.

E' prevista la rimozione e la sostituzione dei lucernai in policarbonato sulla copertura principale nervata del padiglione 2.

Pianta piano copertura



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE			
COMITENTE	SCR Piemonte	COMUNE	Città di TORINO
LIVELLO PROGETTUALE	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		
CUP	C14E21001220001	TITOLO INTERVENTO	TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO'
CODICE OPERA	22044D02	CODICE GENERALE ELABORATO	ARCHITETTONICO
ELABORATO N.	004	TITOLO ELABORATO	DEMOLIZIONE/NUOVE COSTRUZIONI - Pianta copertura
DATA	novembre 2022	SCALA	1:200
FORMATO DI STAMPA	1470x742,5 mm	NOME FILE	C:\Users\edwin\Documents\02_ISOLARCHITETTITTOESPOL2009\B02.MXD
VERSIONE	0	DESCRIZIONE	Prima anteprima
	1		Emersione per Conferenza dei Servizi
RTP PROGETTAZIONE	RAFAEL MONEO Arch. Rafael Monero (mandante) Via Cernaia 10001 (Mantova) Via Archibugi S.r.l. (mandante) Via Motta di 10128 Torino ICIS S.r.l. (mandante) C.so S. Maria 10128 Torino Ing. Giambattista Quirico (mandante) C.so S. Maria 10128 Torino MCM Ingegneria (mandante) Via Vercelli 10128 Torino Onico Srl (mandante) Via Pignone 10128 Torino	TM/RI - FIR/VE Progettista Architettonico <b>Rafael Monero</b> Arch. Saverio Oneglia d'Isola (Isolarchitect Srl) Integrazione prestazioni specialistiche: <b>Ing. Luciano Luciani (ICIS Srl)</b>	
ORGANISMO DI CONTROLLO	CONTECO S.p.A. Responsabile di Commessa: Ing. Daniele Baldi	SCR PIEMONTE S.p.A. Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto	