

Memoria x Ing. Bossi

Oggetto: Pro Sello Sport - Gruppo di continuità - Elementi di giudizio per l'affidamento
Sello manutenzione del gruppo alla Sitta MTM -

- 1°) In un anno di esercizio sono stati effettuati circa 100 avviamenti, il prossimo anno tale numero potrà salire presumibilmente sino a 120-140
- 2°) La regolazione dei giochi della frizione deve essere effettuata ogni 35 avviamenti circa, ne consegue che gli interventi da prevedere per la regolazione della frizione e il controllo del motore devono essere almeno 4 in ragione d'anno.
- 3°) Gli interventi per il controllo di tutte le apparecchiature elettriche dovrebbero essere almeno 2 all'anno.
- 4°) Il ferro della frizione, secondo quanto si conosce dal consumo dello stesso dopo 95 avviamenti, dovrebbe essere sostituito dopo che siano stati effettuati ancora 116 avviamenti circa. →

Spessore ferro d'auto	5,8 mm
" " dopo 95 avviam.	4 mm
" minimo consentito	1,8 mm

Memoria x Ing. Bossi

Oggetto: Pro Sello Sport - Gruppo di continuità - Elementi di giudizio per l'affidamento
Sello manutenzione del gruppo alla Sitta MTM -

- 1°) In un anno di esercizio sono stati effettuati circa 100 avviamenti, il prossimo anno tale numero potrà salire presumibilmente sino a 120-140
- 2°) La regolazione dei giochi della frizione deve essere effettuata ogni 35 avviamenti circa, ne consegue che gli interventi da prevedere per la regolazione della frizione e il controllo del motore devono essere almeno 4 in ragione d'anno.
- 3°) Gli interventi per il controllo di tutte le apparecchiature elettriche dovrebbero essere almeno 2 all'anno.
- 4°) Il ferro della frizione, secondo quanto si conosce dal consumo dello stesso dopo 95 avviamenti, dovrebbe essere sostituito dopo che siano stati effettuati ancora 116 avviamenti circa. →

Spessore ferro d'auto	5,8 mm
" " dopo 95 avviam.	4 mm
" minimo consentito	1,8 mm