

RIEPILOGO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Dai rilievi effettuati sul sito della scuola Materna municipale "Borgarello" sita in Corso Sicilia 24 nel Comune di Torino non si è riscontrata la necessità di interventi a parte quelli di ordinaria manutenzione sui corpi illuminanti per l'illuminazione di sicurezza .

Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione di sicurezza sono stati riscontrati sull'intero complesso scolastico 3 corpi illuminanti non correttamente funzionanti, 1 al piano seminterrato, 2 al piano rialzato. Nel dettaglio l'ubicazione dei corpi illuminanti per illuminazione di sicurezza non correttamente funzionanti sono:

1) Piano seminterrato:

- 1 corpo illuminante deposito

2) Piano rialzato:

- 1 corpo illuminante cucina
- 1 corpo illuminante office cucina

Si dovrà provvedere alla sistemazione dei corpi illuminanti sopra citati tramite la sostituzione delle batterie o eventuale altro intervento che si rendesse necessario al fine di garantire il corretto funzionamento del corpo illuminante.