


Sede di Torino



Verifica impianti messa a terra

(Art. 226 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 447 - Decreto Ministeriale 22 febbraio 1965)

VERBALE DI VERIFICA

N. TO. 18329-B

Data 7/8/9/1978

Visita precedente in data nessuna verifica

Il sottoscritto funzionario dell'E.N.P.I. ha proceduto alla verifica degli impianti di messa a terra nello stabilimento/cantiere della Ditta Municipio di Torino esercente secco nel Comune di Torino via Stab Castello di Mirafiori di cui alla scheda di denuncia N. TO. 18329 ed, a seguito dei controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) Conduttori di terra eseguiti da ferro in una rete a ricoperta sezione 16-50 mmq. sui conduttori di protezione la cui parte degli stessi posti di alimentazione e correnti negli stessi tubi di protezione.
- b) Connessioni morsetti bulloni, fascio
- c) Dispensori nel n° di 29 servizi ed ispezionabili in appositi pozzi sui collegamenti alla rete idrica.

I valori della resistenza in ohm, misurata col metodo della caduta di tensione risultano


1) per il complesso delle derivazioni a terra di ogni impianto:

Impianto	<u>secco</u>							
R (ohm)	<u>1,8</u>							

2) per singoli dispensori (eventuale)

7

La relazione è andata sottoposta al loro incontro le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:



Eventuali osservazioni

Risultano installati n° 12 in banchi di 2 posti di Isr 1A
a monte di tutte le linee principali, più una quarantina di Isr
Job Isr 0,5 A posti ai quadri di gioco
Risultano affettati i collegamenti di equipaggiamento con le grandi
mosse. Perché esista il (tennis, ca, corda, ecc.)

Per ricevuta

Il rappresentante della Ditta

Il funzionario dell'E.N.P.I.