

1485

CITTA' di TORINO
UFFICIO TECNICO LL.PP.
SETTORE TECNICO V
Ufficio Sicurezza

URGENTE

C9 T

V LL.PP.	9-5
PARTENZA	<i>Prudenza</i>
PROT.	3475
DATA	9 MAG. 1989
CAT.	FASC.

archiv. IE

AL SETTORE TECNICO II LL.PP.
Edilizia Scolastica *Informare AIMAR*

AL Dirigente del Servizio V I.E.I.


e.p.c. AL SETTORE AMM. XXVIII
Edilizia Scolastica Amministrativa

Oggetto: Decreto di Citazione da parte della PRETURA di TORINO per il Complesso Scolastico sito in strada Castello di Mirafiori n° 45 e n°55 -Torino.

Al fine di fornire all'Assessore elementi di risposta per la deposizione in Pretura, circa la citazione in oggetto, si invita a fornire a questo Ufficio il referto per la parte di competenza.

La questione riveste la massima urgenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



*sentire avv. Borgonovo
ing. Lomazzi progetto per Nof
delibera f.e. risultata*

Allegati: 1

li, 19 V. si ripeta per l'udienza del ore Il Pretore
 li, 19 V. si ripeta per l'udienza del ore Il Pretore
 li, 19 V. si ripeta per l'udienza del ore Il Pretore

Pretura
 di
 Torino

VIA IV MARZO 19

Sez. 2^o
 Aula E

DECRETO DI CITAZIONE

IL PRETORE DI TORINO

Visti gli atti processuali

3816

CONTRO

PORCELLANA Giovanni
 nato a Portacomaro (AT) il 9.11.1928
 residente in Torino, via Saluzzo n. 64

PROCESSO
 n. 842/85

Via all'Ufficio
 Notificazioni
 presso

LA CORTE DI
 APPELLO

IL TRIBUNALE
 LA PRETURA
 DI

IMPUTATO

dei seguenti reati commessi, quale responsabile del complesso scolastico sito in Torino, via Castello di Mirafiori n. 45/55 ed ivi accertati il 24.6.1987:

per notifica

Torino 2/3/87

IL CANCELLIERE

artt. 33 D.P.R. 547/55 e 81 cpv. c.p., per aver in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso di adottare nei locali le misure idonee a prevenire gli incendi ed a tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio, in quanto:

- Il complesso era completamente sprovvisto di cartellonistica di sicurezza riferita alle vie di esodo (D.P.R. 524/62);

- Esistevano comunicazioni non protette tra piani fuori terra e piano interrato;

- Le cucine a servizio della scuola materna e asilo nido non erano compartimentate come previsto dalla Circolare Ministero Interno n. 8242/4183 del 5.4.1979;

- Esistevano locali di deposito, così come quelli ospitanti i quadri elettrici generali, aventi accesso da corselli interrati con porte non resistenti al fuoco;

- Non esisteva impianto di illuminazione di sicurezza.





Città di Torino

UFFICIO TECNICO LL.PP. - SETTORE V
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI

Torino,

Al Settore Tecnico G
Ufficio Sicurezza

S E D E

Oggetto: Decreto di citazione da parte della Pretura di Torino per il Compleso Scolastico sito in Strada Castello di Mirafiori n. 45 e n. 55 - Torino.

Con riferimento alla nota pari oggetto n. prot. 3475 del 9/5/89 di codesto Ufficio, si comunica che il Settore Tecnico 2° - Edilizia Scolastica sta provvedendo in merito, avendo conferito l'incarico a professionista che ha redatto un progetto ai fini NOP.

Quanto prima il Settore Tecnico 2° trasmetterà a codesto Ufficio una nota dettagliata sui provvedimenti di competenza adottati.

Attualmente questo Servizio non ha programmi immediati di intervento nel Complesso Scolastico di cui trattasi.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

4041815/209/TC/am