

UFFICIO TECNICO LL.PP.  
RIPARTIZIONE V

28 MAG. 1986

3689/86

Spett.le AZIENDA  
ENERGETICA MUNICIPALE  
Via Bertola 48  
10122 TORINO

OGGETTO: Palazzo dello Sport - Gruppo di continuità - Manutenzione.

Si comunica, come già reso noto verbalmente sia a codesta AEM che all'Ing. Avonto della Ditta Marelli, che il gruppo in oggetto abbisogna di una urgente registrazione della frizione poichè il gioco ferodo-disco ha già raggiunto il limite massimo di tolleranza indicato dalla casa costruttrice.

Come già posto in evidenza verbalmente in alcune riunioni tra funzionari di codesta AEM e funzionari della Ripartizione scrivente, nonostante le modifiche apportate a più riprese dalla ditta costruttrice del gruppo al complesso della frizione, l'affidabilità della stessa non supera i 30/35 avviamenti.

Detta affidabilità è assolutamente inadeguata alle prestazioni che tale gruppo deve fornire e non trova riscontro in nessun'altra realtà per la cui gestione si è dovuto ricorrere all'uso di sistemi analoghi.

Occorre pertanto che codesta A.E.M. ponga cortesemente in essere provvedimenti atti ad ottenere dalla Casa Costruttrice del gruppo, una sistemazione definitiva del complesso frizione, al fine di ottenere una sicura garanzia di affidabilità per un congruo numero di avviamenti.

Distinti saluti.

L'ING. CAPO RIPARTIZIONE

*Stromo*

446633/RM/mc