

Torino, 03 agosto 2023

Inviata via PEC:

divisionetecnicapatrimonio@cert.comune.torino.it

Prot. n. RR003815-2023-P


Alla CITTA' di TORINO
Dipartimento Servizi Interni
Divisione Tecnica Patrimonio
Alla c.a. Dirigente di divisione Arch. Sabino Palermo
Via IV Marzo, 19
10122 Torino (TO)

Oggetto: PARERE TECNICO DI COMPETENZA SU PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA FINALIZZATO AL RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE.

Come da Vs. richiesta lettera prot. n. 00002521/2023 del 24/07/2023 e lettera prot. 00002514/2023 del 24/07/2023, si trasmette in allegato il parere di competenza del progetto in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (arch. Alessandra Paruzzo tel. 011/4097.282) inviamo distinti saluti.

IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.
IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE
(arch. Alessandra Paruzzo)



Allegato: n. 1 Parere IP_01-08-23

Oggetto: PARERE TECNICO DI COMPETENZA SU PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA FINALIZZATO AL RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE

In riferimento alla 2° Seduta della Conferenza di Servizi in forma simultanea modalità sincrona dell'28 luglio 2023, indetta mediante Vs. richiesta lettera prot. n. 00002521/2023 del 24/07/2023 e lettera prot. 00002514/2023 del 24/07/2023, si riportano sinteticamente le osservazioni già segnalate nella suddetta sede, a seguito dell'analisi dei documenti progettuali presentati.

- Si rende necessario specificare innanzitutto che l'impianto esistente della via Maestra, attualmente in carico a IREN, non è un impianto di Illuminazione Pubblica, ma di illuminazione esterna a servizio del Borgo Medioevale, con alimentazione dagli impianti elettrici dei fabbricati. Conseguentemente il nuovo impianto previsto a progetto non dovrà essere descritto come Illuminazione Pubblica, contrariamente a quanto riportato negli elaborati.
- L'unico impianto di Illuminazione Pubblica è quello di illuminazione scenografica esterna (accensione prevista solamente il venerdì e il sabato sera), non più funzionante, in quanto impianto molto datato e soprattutto oggetto delle recenti esondazioni, che lo hanno danneggiato irreparabilmente, compresi i cavidotti e le tubazioni, che risultano pieni di fango e irrecuperabili.
- In merito si precisa che, a seguito del danneggiamento dell'area, è stato richiesto dalla Città di Torino (e verosimilmente ottenuto) il risarcimento statale per le calamità naturali, ma a IREN non sono pervenuti tali fondi e pertanto l'impianto non è stato rifunzionalizzato, in quanto intervento che esula dalla semplice manutenzione ordinaria.
- In riferimento a quanto sopra, durante il sopralluogo preliminare effettuato dall'Arch. Paruzzo e SCR il 22/12/22, si era convenuto pertanto che sarebbe stato più opportuno rifare completamente l'impianto di illuminazione, compreso quello scenografico esterno, e collegarlo direttamente al nuovo impianto elettrico di alimentazione del Borgo Medioevale, in modo da poter essere gestito dalla Città di Torino in autonomia e in modo opportuno in base agli eventi programmati. Attualmente invece nel progetto risulta prevista solo la dismissione e il rifacimento dell'impianto della Via Maestra.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si rendono necessari, si porgono distinti saluti.

Progettazione Smart City
Arch. Dario Fisanotti



Responsabile Progettazione Smart City
Arch. Alessandra Paruzzo

