

C.P.I

CE-0383-A-ITC01

Comando prov. V.V.F. Torino
 PROTOCOLLO N. 13812
 16 NOV 2005
 DIV. CAT FASC.
 PV 16220



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

TORINO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

AEM TORINO SPA

PRATICA N. 16220

Il presente C.P.I. con validità dal 29/10/2004 al 29/10/2010 per l'attività individuata al nr. 91 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:
 Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW)
 Sita nel comune di TORINO
 CSO VERCELLI 440

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 91 CALDAIA PENSOTTI MODELLO P3 148 KCAL/H 172.100 - BRUCIATORE BALTUR MODELLO BGN34P
 MATR. 2267777
 A SERVIZIO SEZIONE VIGILI URBANI N. 19

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

- 91 METANO, GAS

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

- 91 DEVONO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ART.5 DEL D.P.R. 12.01.1998 N.37, NONCHE' QUELLE SPECIFICHE DI CUI AL PUNTO 6.4 DELLA REGOLA TECNICA ALLEGATA AL D.M. 12.04.1996

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

- 91 NR. 1 IMPIANTO RILEVATORE FUGHE GAS COLLEGATO AD ELETTROVALVOLA CON AVVISATORE ACUSTICO E VISIVO
 NR. 1 ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG. CLASSE 21A 144 B-C

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 1 pagina(e). *****



COPIA INFORMALE

Prat. 16220

PROTOCOLLO N

21256

DEL 22 GIU 2010

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MARTORANA per. ind. Pietro

IL COMANDANTE
DR. ING. COSIMO PULITO

TORINO, li 16 NOV 2005