



1385

Città di Torino

24.4

T
61020014

D

11 8 APR. 1989 (arch)

SETTORE AMMINISTRATIVO XVII EDILIZIA PRIVATA

Prot. 64/C/89/VF

V LL.PP.	ARRIVO
PROT.	3096
DATA	21 APR. 1989
CAT.	CL. FASC.

Al Settore Tecnico V
Ufficio Sicurezza
Fabbricati Municipali

SEDE

IEI
IT
UH sic

Oggetto: complesso scolastico sito in Torino St.da
Castello di Mirafiori 45/55.
Osservanza della normativa prevenzione incendi.

Si trasmette per competenza l'allegato verbale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco prot. 54698/TO del 21/3/89.

CD/1a



IL DIRIGENTE DI SETTORE

ARIO
#-1



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TORINO

404/V

PROVINCIALE
TORINO

007022 24 MAR 89

PROT. _____

V LL.PP.

Mod. VF

ARRETO

PROT. 3096 (000)

DATA 21 APR 1989

CAT. _____ CL. _____ FASC. 19

Pratica nr.54698/TO

e pc

CITTA' DI TORINO

002901 24.MAR 89

PROTOCOLLO GENERALE

AL SIG. o RIP. XVII

e P.C. USL

AL SINDACO
TORINO

AL PROVVEDITORATO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Coazze
TORINO

RIP. XVII EDILITA'

Decorato il

30 MAR 1989

OGGETTO: Complesso scolastico sito in TORINO - strada Castelforte di Mirafiori n.45/55 -

Con visita sopralluogo effettuata il 9/2/1989 si è constatato che persistono nel complesso condizioni già oggetto di limitazioni all'atto del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi dell'11/2/1980, peraltro ribadite nel verbale prot.0335 del 9/1/1985 di questo Comando.

Le inosservanze e difformità riscontrate riferite al D.M. 8/3/1985 (norme più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi) sono sintetizzabili in:

- 1) - Assenza di compartimentazione di cucine e locali seminterrati -
- 2) - Mancanza di illuminazione di sicurezza -
- 3) - Carenza di cartellonistica di sicurezza particolarmente riferita alle vie di esodo.

Si ritiene inoltre che, considerata la notevole superficie del complesso (> 7.000 mq in pianta), sia necessario, nel periodo di validità del Nulla-Osta Provvisorio, predisporre - al fine di conseguire il C.P.I., un progetto di sistemazione definitiva in relazione alla effettiva destinazione d'uso dei locali.

Considerato che il complesso é fruito per usi molteplici, comportanti tra l'altro presenza di persone per fini extrascolastici, si ritiene opportuno che, per il prosieguo dell'attività in accettabili condizioni di sicurezza, nelle more della realizzazione delle opere necessarie, siano adottati i seguenti provvedimenti:

- 1) - Disattivazione delle cucine fino ad avvenuta regolarizzazione,
- 2) - predisposizione di percorsi di esodo segnalati e sicuramente fruibili