

PRG



CITTA' DI TORINO

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Settembre 2026

titolo documento

**RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE
- ALLEGATO 3B- FIUME PO: EVENTO
ALLUVIONALE NOVEMBRE 2011**



codice documento

R05-03b-01

**CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Firmata in data 28/11/2023**

Unità Assistenza tecnica ai Comuni

Dirigente del Dipartimento:

Ing. Massimo Vettoretti

Coordinatore del Gruppo di Progettazione:

Geol. Gabriele Papa

Redatto da:

Geol. Gabriele Papa

Il sindaco

**L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata,
Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture
nel Settore Trasporti**

Stefano Lo Russo

Paolo Mazzoleni

**Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia
Privata**

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

Responsabile del Procedimento

Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cevrero

Con il contributo di

Tutti i dipartimenti della Città di Torino

Politecnico di Torino

Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Sviluppo
Economico, Territoriale e Sociale

**Con il supporto
operativo di**

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

torino:

ALLEGATO 3b

Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

EVENTO METEOROLOGICO del 4-8 Novembre 2011

Aggiornamento 21 novembre 2011



Torino, 21 novembre 2011

Zona Murazzi-Parco del Valentino:

Come evidenziato dalla cartografia di seguito riportata non si sono segnalati effetti di rilievo se non l'allagamento della zona dei Murazzi e l'esondazione del Po in alcuni punti sui percorsi pedonali e sulle piste ciclabili in prossimità delle sponde.



Confronto tra Alluvione 2000 e sopralluogo 7-8 novembre 2011 in zona Valentino, Murazzi sul Fiume Po



A sinistra: i Murazzi allagati. A destra: cammino pedonale presso il Borgo Medioevale.

Zona in prossimità del ponte Balbis:

Nella zona nelle vicinanze del ponte Balbis (vedi figura successiva) si sono verificati allagamenti delle sponde non significativi. Si evidenzia una piccola erosione nelle vicinanze del centro sportivo e la piscina comunale nei pressi di corso Sicilia.



Confronto tra Alluvione 2000 e sopralluogo 7-8 Novembre 2011 nei pressi del ponte Balbis



A sinistra: erosione lungo la sponda destra Po presso il centro sportivo di C.so Sicilia. A destra il sentiero pedonale allagato lungo la sponda sinistra a monte del P.te Balbis

Zona Fioccardo- confluenza Po-Sangone:

Il torrente Sangone a Moncalieri ha evidenziato un fenomeno di rigurgito per la difficoltà a confluire nel Po in piena, ove si sono segnalati locali minori allagamenti. In località Fioccardo, a differenza del 2000, il livello idrometrico si è mantenuto a 30-40 cm al di sotto del livello di sponda, senza creare nessun tipo di pericolo per la popolazione. Si segnala, inoltre, una piccola erosione di sponda in prossimità del Master Club in via Oristano.



Confronto tra Alluvione 2000 e sopralluogo 7-8 Novembre 2011 zona Fioccardo-confluenza Po-Sangone.



Allagamenti nel parco delle Vallere