



AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE / BANCA DATI

AGG-DOC-01

30/11/2007

Indirizzo

Via Solomeo 74

Sede Tecnica

CE - 10118 - IT - CN01

N° Avviso di Manutenzione

370004755

N° Ordine di Manutenzione

170006667

Elenco documenti consegnati (cartacei e supporti informatici): documentazione completa

documentazione incompleta

MANUALS INSTALAZIONE

N° schede consegnate per aggiornamento Banca Dati consistenze impianti

Antenna TV	<input type="checkbox"/>	Diffusione sonora	<input type="checkbox"/>	Cond. split / carrell. CON01	<input checked="" type="checkbox"/>	Antincendio INC01	<input type="checkbox"/>	Luci emergenza SIC01	<input type="checkbox"/>	Sollevamento SOL01	<input type="checkbox"/>	Video sorveglianza	<input type="checkbox"/>
Automazione cancello	<input type="checkbox"/>	Citofono / Videocitofono	<input type="checkbox"/>	Elettrico IEC01	<input type="checkbox"/>	Antintrusione INT01	<input type="checkbox"/>	Terra / Scariche atmosferiche	<input type="checkbox"/>	Sollevamento SOL02	<input type="checkbox"/>	Estintori EST01	<input type="checkbox"/>
anagrafica ITC01	<input type="checkbox"/>	produzione calore ITC02	<input type="checkbox"/>	distribuzione ITC03	<input type="checkbox"/>	UTA/gruppi frigo ITC04	<input type="checkbox"/>	vasi/organi di sicurezza ITC05	<input type="checkbox"/>	serbatoi / misuratori ITC06	<input type="checkbox"/>	Gas cottura COT01	<input type="checkbox"/>

Direttore Lavori

Data 11/11/07

Firma *[Signature]*

Responsabile

Data 11/11/07

Firma *[Signature]*

Controlling e Ingegneria

Data 16/03/09

Firma *[Signature]*

Esecuzione aggiornamento

Data 17/03/09

Firma *[Signature]*

	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Aggiornamento	CE - 1088 - A - CON01	AGG-CON-01 14/01/09
	Indirizzo principale del complesso edilizio Via S. Giovanni 7h	n° avviso di manutenzione	Nome referente
Definizione del complesso edilizio V.V. UJ-LOCALE UPS 7° piano	n° ordine di manutenzione A70006667	Telefono referente	Data 11-03-09
Referente nei confronti di IRIDE	Telefono Referente	Fax referente	Firma
Servizio svolto ora da IRIDE: <input type="checkbox"/> MS=Solo manut.str. <input type="checkbox"/> MO=Solo manut.ord. <input type="checkbox"/> X=Non di competenza <input type="checkbox"/> S=Sospeso <input checked="" type="checkbox"/> OS=M.O.+M.S.			

N° 1 Costruttore SAMSUNG Modello AQU26NS Matricola 17/25045 Fluido refrigerante R410 Potenza 24000 btu

Data installazione / /
 Piano: [-1] [T] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Note
 SOSTITUITO MONOSPLIT - ACQUA ELETTRICA NON SOSTITUITA
 In sostituzione dell'equipment A7004348 / A7004350

Tipo: Carrellato Monoblocco Split Multisplit
 Posa: armadio pavimento finestra muro soffitto

Uff./Stanza LOCALE UPS
 Abbinato a unità esterna n° 1 Potenza motore unità est erna 24000

N° Costruttore _____ Modello _____ Matricola _____ Fluido refrigerante _____ Potenza _____ btu

Data installazione / /
 Piano: [-1] [T] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Note
 In sostituzione dell'equipment _____

Tipo: Carrellato Monoblocco Split Multisplit
 Posa: armadio pavimento finestra muro soffitto

Uff./Stanza _____ Potenza motore unità est erna _____

N° Costruttore _____ Modello _____ Matricola _____ Fluido refrigerante _____ Potenza _____ btu

Data installazione / /
 Piano: [-1] [T] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Note
 In sostituzione dell'equipment _____

Tipo: Carrellato Monoblocco Split Multisplit
 Posa: armadio pavimento finestra muro soffitto

Uff./Stanza _____ Potenza motore unità est erna _____