



**Metropolitana Automatica di Torino Linea 2 –
Tratta Rebaudengo - Politecnico**

CdS– 27-09-2022

**Viali alberati – Valutazione interferenze della linea 2 –
Politecnico-Rebaudengo**

Torino, 27/09/2022



Parere Sabap – criticità riscontrata in ambito di tutela paesaggistica:


Dall'esame della documentazione a disposizione ed in particolare della relazione "Illustrazione del rapporto tra i contenuti della variante e quelli del PPR" (...) l'intervento non risulterebbe pienamente conforme alla seguente prescrizione contenuta nel D.M. 22/02/1964 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del comune di Torino" (scheda A142 del Catalogo dei beni paesaggistici del PPR):

***"Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto di impianto"** con particolare riferimento al tratto di corso Re Umberto all'incrocio con via Pastrengo – stazione Pastrengo e all'intervento nel tratto tra corso Galileo Ferraris e via Pastrengo, pozzo Politecnico in cui sono previsti abbattimenti di alberi costituenti i filari dei viali tutelati. Si chiede pertanto di trasmettere opportuna documentazione grafica, fotografica e descrittiva che meglio dettagli le caratteristiche dell'intervento in progetto, e quali misure il proponente intenda assumere al fine di garantire la piena conformità dell'intervento con tale prescrizione.*

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del Comune di Torino

D.M. 22 febbraio 1964 - Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004

Scheda Bene Paesaggistico A142



POZZO POLITECNICO


LEGENDA

-  Alberi da trapiantare
-  Alberi censiti lasciati in loco
-  Alberi da abbattere
-  Alberi di contesto
-  Posto pianta non ripiantabile
-  Tracciato MTL2
-  Sede vuota/ceppo
-  Deceppatura
-  Numero posto pianta

PFTE



6 abbattimenti di cui 4 non ripiantabili



PD

0 abbattimenti


STAZIONE PASTRENGO

- LEGENDA**
-  Alberi da trapiantare
 -  Alberi censiti lasciati in loco
 -  Alberi da abbattere
 -  Alberi di contesto
 -  Posto pianta non ripiantabile
 -  Tracciato MTL2
 -  Sede vuota/ceppo
 -  Deceppatura
 -  Numero posto pianta



PFTE

25 abbattimenti di cui 6 non ripiantabili
Num ripiantumazioni in post operam: 30



PD

24 abbattimenti tutte ripiantabili
Num ripiantumazioni in post operam: 29

STAZIONE PASTRENGO

**SITUAZIONE FILARE
ATTUALE**



**SITUAZIONE FILARE
POST OPERAM**



STAZIONE PASTRENGO

Fotoinsertimenti: Filari di Ippocastani lungo Corso Re Umberto Stazione Pastrengo



Ante operam



Post operam

Grazie per l'attenzione...



fotografia di Michele d'Ottavio © tutti i diritti riservati

