

ORDINE DI VISITA N. 9929

DATA <i>29/9/05</i>	COD. CLIENTE	Intervento richiesto a mezzo	
GARANZIA <input type="checkbox"/>	SEGUE FATTURA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> chiamata del Sig. del	<input checked="" type="checkbox"/> abbonamento di manutenzione, programmata
CLIENTE <i>Coop. Cellini c/o ex stabilimento Cast. Torino</i>			
Telefono		Telefax	Referente Sig.
Partita IVA		Codice fiscale	Pagamento
Banca	ABI	CAB	C/C

DESCRIZIONE IMPIANTI	MOTIVO DELLA CHIAMATA
<i>M. Floz HB 120</i>	<i>Avvio</i>
<i>2x Dropmino</i>	
<i>2x Basic 130</i>	
<i>FAS 1 1/2</i>	

Descrizione lavori eseguiti

- Eseguito montaggio Basic 130 e dropmino
eseguito prove funzionali tutto regolare
- Eseguito ricambio add. con bottone e
cont. e montaggio testate prove funzionali
- Si segnala che il collaudo è stato eseguito
con un collaudo elettrico provvisorio
e che dovrà tenere completo l'impianto

Riferimento: DDT N° _____ del _____	Fattura Accompagnatoria N° _____ del _____
-------------------------------------	--

Forniture e prestazioni

Q.tà	Catalogo	Descrizione	Q.tà	Catalogo	Descrizione
Km percorsi		Ore di viaggio	Ore di lavoro		<i>54</i>

Firma del tecnico *[Signature]* Firma del cliente *[Signature]*

