



Comm. ABC-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	7	10
					Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - PALESTRA CORSO SEBASTOPOLI 260 (CE-0336)	Attività PALESTRA "SEBASTOPOLI" + ALLOGGIO CUSTODE								
Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 260	Comune TORINO	Data Verifica 07-mag-13		e giorni successivi -					
		Data Verifica precedente 03-mag-11	Data scadenza periodicità 06-mag-13						

VERBALE di VERIFICA PERIODICA n° **TO 452F B 13**
 STRAORDINARIA

Il sottoscritto p.i. Paolo TORNABENE Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario
- Cantiere
- Luogo con pericolo di Esplosione
- Locale ad uso Medico
- Luogo a maggior rischio in caso d'incendio

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001) 2 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT
- IT
- TN - S
- TN - C

Tensione 400 V Potenza 80 kW Cabine n° 0

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 SI NO N.A.

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90) SI NO N.A.

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990. SI NO N.A.

● Impianto di messa a terra

- a) Conduttori di terra : Treccia rame nuda e/o corda isolata G.P. S = 16 - 35 mm2
- b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite
- c) Dispersore : Elemento disperdente non ispezionabile





Comm. ABC-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	7	10
					Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - PALESTRA CORSO SEBASTOPOLI 260 (CE-0336)	Attività PALESTRA "SEBASTOPOLI" + ALLOGGIO CUSTODE								
Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 260	Comune TORINO	Data Verifica 07-mag-13	e giorni successivi -						

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif. -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm _____

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **6 - mag - 15**

Torino il **07 - mag - 13**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

Ing. Roberto LOIACONO

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001		Mod.	T	AS	05	10
		Pag. 1 / 1				
Commissa ABC - 878	Nome Ispettore p.i. Paolo TORNABENE	DATA: 07/05/13				
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo <input type="checkbox"/> Secondo <input type="checkbox"/> Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° TO-452E-B-13				
Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°					A	
Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°					C	

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1. Impianto Verificato

Ditta/Ente: **COMUNE DI TORINO - PALESTRA C.SO SEBASTOPOLI 260 (CE-0326)**

via: **C.SO SEBASTOPOLI, 260**

Citta: **TORINO** Prov. **TO**

2. Sopralluogo avvenuto il:

07/05/2013 dalle ore **11,30** alle ore **12,30**

dalle ore **/** alle ore **/**

complessivamente n° **10** ore/uomo ⁽¹⁾

• Ispezione conclusa SI (Salva ogni diversa decisione assunta nel Verbale d'ispezione che perverra a cura dell'ufficio)
Motivazione della sospensione

• Ispezione sospesa SI → Richiesta Cliente Esigenza ispettore Esigenza dell'impianto

• Necessita ulteriore Sopralluogo e/o verifica SI → Richiesta Verifica Straordinaria del Cliente A carico dell'Organismo
NO

• Nome del Tecnico che ha coadiuvato l'ispettore: **FAGGIAN PAOLO (ST.OIKOS)**

⁽¹⁾ Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'Ispezione effettuati presso la sede.

3. Verbale di Verifica: Il Verbale di verifica sarà emesso ed inviato dall'ufficio.

4. Mancata effettuazione della verifica

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni:

5. Note:

Firma CLIENTE: 

Firma ISPETTORE: 

FAGGIAN PAOLO (TECNICO INCARICATO ST.OIKOS)

nome e cognome leggibili del firmatario