



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)		Mod.	T	VV	7	10
			Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - PALESTRA CORSO SEBASTOPOLI 260 (CE-0336)	Attività PALESTRA "SEBASTOPOLI"						
Indirizzo CORSO SEBASTOPOLI 260	Comune TORINO	Data Verifica 03-mag-11	e giorni successivi -				
		Data Verifica precedente 07-mag-09	Data scadenza periodicità 06-mag-11				

VERBALE di VERIFICA PERIODICA n° **TO 452 B 11**
 STRAORDINARIA

Il sottoscritto **p.i. Gabriele PIGNATIELLO** Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario Locale ad uso Medico
 Cantiere Luogo a maggior rischio in caso d'incendio
 Luogo con pericolo di Esplosione

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001)

2 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT TN - S
 IT TN - C

Tensione 380 V Potenza 80 kW Cabine n° 0

- Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 SI NO N.A.
 Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.
 Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90) SI NO N.A.
 Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990. SI NO N.A.

● Impianto di messa a terra

- a) Conduttori di terra : Treccia rame nuda e/o corda isolata G.P. S = 16 - 35 mm²

- b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite

- c) Dispersore : Elemento disperdente non ispezionabile



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	VV	7	10
					Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - PALESTRA CORSO SEBASTOPOLI 260 (CE-0336)		Attività	PALESTRA "SEBASTOPOLI"					
Indirizzo	Comune	Data Verifica	e giorni successivi						
CORSO SEBASTOPOLI 260	TORINO	03-mag-11	-						

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif. -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm _____

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **6 - mag - 13**

Torino il **03 - mag - 11**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

p.i. Francesco CAPORALE

G.E.S.A. s. a. s.

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001			Mod. T AS 05 10
			Pag. 1 / 1
Commissa ABO-878	Nome Ispettore p.i. Gabriele PIGNATIELLO	DATA: 3/5/2011	
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo Secondo Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n°	TO452B 11
Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°			A
Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°			C

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1. Impianto Verificato

Ditta/Ente : **COMUNE DI TORINO - PALESTRA C.SO SEBASTOPOLI**

via : **C.SO SEBASTOPOLI 260**

Citta : **TORINO** Prov. **TO**

2. Sopralluogo avvenuto il:

3/5/2011 dalle ore **14,30** alle ore **19,00**

dalle ore **/** alle ore **/**

complessivamente n° **05** ore/uomo ⁽¹⁾

• Ispezione conclusa SI (Salva ogni diversa decisione assunta nel Verbale d'ispezione che perverrà a cura dell'ufficio)

Motivazione della sospensione

• Ispezione sospesa SI → Richiesta Cliente Esigenza ispettore Esigenza dell'impianto

• Necessita ulteriore Sopralluogo e/o verifica SI → Richiesta Verifica Straordinaria del Cliente A carico dell'Organismo
NO

• Nome del Tecnico che ha coadiuvato l'ispettore: **LUCA LAISE**

⁽¹⁾ Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'Ispezione effettuati presso la sede.

3. Verbale di Verifica: Il Verbale di verifica sarà emesso ed inviato dall'ufficio.

4. Mancata effettuazione della verifica

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :

5. Note:

Firma CLIENTE: Luca Laise Firma ISPETTORE: [Firma]

LUCA LAISE (STUDIO OIKOS)
nome e cognome leggibili del firmatario