

ISP/VAM	18442	15	COD EID	2M24	0000	VERBALE N°	06564
---------	-------	----	---------	------	------	------------	-------

Mod. 05 Rev. 02 del 11/09/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale CG1

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v≤0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico

N° Matricola TO 1489/91 N° fabbrica 90077 Marca CEAM

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo VIA COGGIOIA 22

Proprietà COMUNE DI TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 975 Capienza 12 Corsa m 10,8 Velocità m/s 0,62 N° fermate 7 Data collaudo 25/03/92

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DM 1635/79 DM 587/87 DPR 268/94
 ante DPR 459/96 DPR 459/96 DPR 162/99 DPR 214/10 DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

1. Funi - Organi di sollevamento	<u>REGOLARE</u>	10. Valvola di sovrappressione [bar]	<u>40 bar</u>						
2. Dispositivi di blocco	<u>EFFICIENTI</u>	11. Allarme bidirezionale	<u>HA FUNZIONATO</u>						
3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento	<u>EFFICIENTI</u>	12. Porte di piano e cabina [daN]	<u>REGOLARI</u>						
4. Paracadute	<u>HA FUNZIONATO</u>	13. Accessi / Difese	<u>REGOLARI</u>						
5. Limitatore di velocità	<u>N.A.</u>	14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm]	<u>> 1 MΩ</u>						
6. Argano	<u>N.A.</u>	15. Circuito di manovra	<u>REGOLARE</u>						
7. Puleggia di frizione/scorimento [cm]	<u>N.A.</u>	16. Illuminazione [lux]	<table border="1"><tr><td>Loc. macchina</td><td>Vano corsa</td><td>Cabina</td></tr><tr><td><u>REG.</u></td><td><u>REG.</u></td><td><u>REG.</u></td></tr></table>	Loc. macchina	Vano corsa	Cabina	<u>REG.</u>	<u>REG.</u>	<u>REG.</u>
Loc. macchina	Vano corsa	Cabina							
<u>REG.</u>	<u>REG.</u>	<u>REG.</u>							
8. Ripescaggi/antideriva	<u>EFFICIENTI</u>	17. Aerazione	<u>REGOLARE</u>						
9. Valvola di blocco/ di caduta	<u>EFFICIENTE</u>	18. Targhe e avvisi	<u>REGOLARE</u>						

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

- 1) PAVIMENTO DI CABINA USURATO
- 2) PULSANTE TEST INT. DIFFERENZIALE 380 NON FUNZIONANTE
- 3) MANCA PROTEZIONE (PARAPETTO) SU TETTO CABINA

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro					
<u>MCTT 82</u>							

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)
Data 21/04/2015 Tecnici in affiancamento o supervisione

Il Verificatore (timbro e firma)
Riccardo Mauri


ISP/VAM 17412 COD EID 19458 VERBALE N° 04981

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale CG1

Ha eseguito: [X] VERIFICA PERIODICA [] VERIFICA STRAORDINARIA per [] 14.1 negativo [] 14.2 incidente [] 14.3 modifiche costruttive [] altro

Su: [X] Ascensore [] Montacarichi [] Ascensore inclinato [] Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: [] Idraulico [X] Elettrico

N° Matricola 29704 N° fabbrica 34416 31-05 Marca SABIEM

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo VIA COGGIOLA 22

Proprietà COMUNE DI TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 630 Capienza 8 Corsa m 12 Velocità m/s 0,93 N° fermate 5 Data collaudo 1/2/176

Riferimento normativo: [] RD 23/06/27 [] DL 600/45 [X] DPR 1497/63 [] DPR 1635/79 [] DM 587/87 [] DM 268/94 [] ante DPR 459/96 [] DPR 459/96 [] DPR 162/99 [] DPR 214/10 [] DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

Table with 2 columns of inspection items and handwritten results. Items include: 1. Funi - Organi di sollevamento (DISCRETE), 2. Dispositivi di blocco (EFFICIENTI), 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento (EFFICIENTI), 4. Paracadute (HA FUNZIONATO), 5. Limitatore di velocità (HA FUNZIONATO), 6. Argano (REGOLARE), 7. Puleggia di frizione/scomimento (0,5 cm), 8. Ripescaggi/antideriva (NA), 9. Valvola di blocco/ di caduta (NA), 10. Valvola di sovrappressione (NA), 11. Allarme / bidirezionale (HANNO FUNZIONATO), 12. Porte di piano e cabina (REGOLARI), 13. Accessi / Difese (INVAZIATI REGOLARE), 14. Valore minimo isolamento circuiti (> 31 M Ohm), 15. Circuito di manovra (PROTETTO - REGOLARE), 16. Illuminazione (Loc. macchina REG., Vano corsa REG., Cabina REG.), 17. Aerazione (REGOLARE), 18. Targhe e avvisi (REGOLARE).

Ottemperanza precedenti prescrizioni: [] Si [] No [X] Parziale [] Assenti [] Illeggibile [] Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: [X] Si [] No [] Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI: 1) SERBATOIO EMERGENZA AD ESTREMO SUPERIORE NON APRE 2) NON TROVATI INTERRUTTORI DI PREFERENZIALI FM e LKS

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Table with columns: Multifunzione (MCTT 82), Luxmetro (L), Metro (FLM 85)

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

[X] si [] NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti) Data 18/11/2014 Tecnici in affiancamento o supervisione Verificatore (timbro e firma) Riccardo Mauri



Copia per l'Amministratore / Proprietario