



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	A	VV	02	10
					Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - EDIFICIO DI C.SO CORSICA 55 (CE-0013)			Attività	CENTRO CIVICO CIR IX -ANAGRAFE CIRC IX+BIBLIOTECA+A.S.L				
Indirizzo	Comune		Data Verifica	e giorni successivi					
C.SO CORSICA 55	TORINO		31-gen-11	-					

 PERIODICA

VERBALE di VERIFICA

n°

TO	5	A	11
----	---	---	----

 STRAORDINARIA

Il sottoscritto p.i. Ottone LAMBIASE Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE
G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica degli impianti di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
presso lo STABILIMENTO su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche

● Parti Protette :

 Capannone Metallico o Struttura metallica
situata all'esterno Fabbricati in cui si svolgono attività elencate alle tab. A
e B DPR n°689/59 di cui all'art.36 DPR 547/55 abrogato
// Serbatoi metallici situati all'esterno Camini industriali in ragione della loro
ubicazione ed altezza Strutture provvisorie dei Cantieri Edili e simili
(Gru a Torre, Silos, Ponteggi metallici) Altre strutture da specificare :
**CENTRO CIVICO-ANAGRAFE- ASL
BIBLIOTECA**

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001)

2 Anni

Esiste dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46 / 90

 SI NO N.A.

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio)

 SI NO N.A. Installazione antecedente al 13-03-90esiste dic. di conf. per le parti di imp. succ. al '90

● Sistema di Protezione Adottato :

 Asta Franklin (CEI 81-1, art. 1.4.01) Gabbia (CEI 81-1, art. 1.4.04) a Funi (CEI 81-1, art. 1.4.03) Collegamento ad Impianto di Terra Struttura di per se stessa collegata a terra



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	A	VV	01	07
					Pag. 2 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - EDIFICIO DI C.SO CORSICA 55 (CE-0013)	Attività CENTRO CIVICO CIR IX - ANAGRAFE CIRC IX+BIBLIOTECA+A.S.L								
Indirizzo C.SO CORSICA 55	Comune TORINO	Data Verifica 31-gen-11	e giorni successivi -						

- a) Caratteristiche degli elementi di Captazione : **Piattina in acciaio Zn 30*3**
- b) Caratteristiche delle Corde di Calata : **//**
Treccia in rame nudo di S = 35 mm2
- c) Dispersore : **Elementi non ispezionabili**
- d) Conduttori di terra : **Treccia in rame nudo S= 50 mm2 e corda in G.P di S = 95 mm2**
- e) Conessioni : **Capocorda imbullonato e morsetti a vite**
- f) Il valore della Resistenza in Ohm, misurata col metodo della strumentazione : **ASITA (AS 5050)** marca matric. **Resistenza Globale**
9120935

Risulta :

R (Ohm)	3
-----------	----------

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto
- Prove di Continuità delle parti costituenti l'impianto
- Verifica dei collegamenti Equipotenziali

Strumentazione **ASITA (AS 5050)** marca Matric. **9120935**



Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)		Mod.	A	VV	01	07
			Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - EDIFICIO DI C.SO CORSICA 55 (CE-0013)		Attività CENTRO CIVICO CIR IX -ANAGRAFE CIRC IX+BIBLIOTECA+A.S.L				
Indirizzo	Comune	Data Verifica	e giorni successivi				
C.SO CORSICA 55	TORINO	31-gen-11	-				

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. A | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **19 - gen - 13**

Torino il **23 - mag - 11**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

p.i. Francesco CAPORALE

0013

GESA

Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche obbligatorie degli Impianti ai sensi del DPR 462 / 01
(D.M. 09 - 12 - 2003 - G.U. n.2 del 03 - 01 - 2004 - rinn.D.M. 09/12/2008)



Comm. ABC-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	A	VV	02	10
					Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - EDIFICIO DI C.SO CORSICA 55 (CE-0013)		Attività		CENTRO CIVICO CIR IX -ANAGRAFE CIRC IX+ BIBLIOTECA				
Indirizzo	Comune		Data Verifica	e giorni successivi					
CORSO CORSICA 55	TORINO		21-gen-13	-					

 PERIODICA

VERBALE di VERIFICA

n°

TO	3	A	13
----	---	---	----

 STRAORDINARIA

Il sottoscritto p.i. Paolo TORNABENE Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE
G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica degli impianti di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
presso lo STABILIMENTO su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

● Parti Protette :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Capannone Metallico o Struttura metallica situata all'esterno | <input type="checkbox"/> Fabbricati in cui si svolgono attività elencate alle tab. A e B DPR n°689/59 di cui all'art.36 DPR 547/55 abrogato
// |
| <input type="checkbox"/> Serbatoi metallici situati all'esterno | <input type="checkbox"/> Camini industriali in ragione della loro ubicazione ed altezza |
| <input type="checkbox"/> Strutture provvisorie dei Cantieri Edili e simili (Gru a Torre, Silos, Ponteggi metallici) | <input checked="" type="checkbox"/> Altre strutture da specificare :
CENTRO CIVICO-ANAGRAFE- ASL
BIBLIOTECA |

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001)

2 Anni

Esiste dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46 / 90

 SI NO N.A.

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio)

 SI NO N.A.
 Installazione antecedente al 13-03-90 esiste dic. di conf. per le parti di imp. succ. al '90

● Sistema di Protezione Adottato :

- Asta Franklin (CEI 81-1, art. 1.4.01)
- Gabbia (CEI 81-1, art. 1.4.04)
- a Funi (CEI 81-1, art. 1.4.03)
- Collegamento ad Impianto di Terra
- Struttura di per se stessa collegata a terra

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINGERT



UNI EN ISO 9001
Reg. N°: 8636-A



Comm. ABC-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	A	VV	01	07
					Pag. 2 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - EDIFICIO DI C.SO CORSICA 55 (CE-0013)			Attività	CENTRO CIVICO CIR IX -ANAGRAFE CIRC IX+ BIBLIOTECA				
Indirizzo	CORSO CORSICA 55		Comune	TORINO		Data Verifica	21-gen-13		e giorni successivi -

- a) Caratteristiche degli elementi di Captazione : **Piattina in acciaio Zn 30*3**
- b) Caratteristiche delle Corde di Calata : **Treccia in rame nudo di S = 35 mm2**
- c) Dispersore : **Elementi non ispezionabili**
- d) Conduttori di terra : **Treccia in rame nudo S= 50 mm2 e corda in G.P di S = 95 mm2**
- e) Conessioni : **Capocorda imbullonato e morsetti a vite**
- f) Il valore della Resistenza in Ohm, misurata col metodo della strumentazione : **ASITA (AS 5050)** marca matric. **Resistenza Globale**
09120935

Risulta :

R (Ohm)	2,6
-----------	------------

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto
- Prove di Continuità delle parti costituenti l'impianto
- Verifica dei collegamenti Equipotenziati

Strumentazione **ASITA (AS 5050)** marca Matric. **09120935**





Comm. ABC-878	VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)		Mod. A VV 01 07
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - EDIFICIO DI C.SO CORSICA 55 (CE-0013)			Pag. 3 / 3
Indirizzo CORSO CORSICA 55		Attività CENTRO CIVICO CIR IX - ANAGRAFE CIRC IX+ BIBLIOTECA	
Comune TORINO	Data Verifica 21-gen-13	e giorni successivi -	

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate: (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. A | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **19 - gen - 15**

Torino il **21 - gen - 13**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

Ing. Roberto LOIACONO

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

