

0822-A-5202

	<b>BOREAS</b>	<b>VERBALE DI VERIFICA</b>	D.C.1.2 20.
		<input checked="" type="checkbox"/> PERIODICA <input type="checkbox"/> STRAORDINARIA	N° 12927 Data 26/5/2011

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFIGLIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
matr. 1294/2173 marca KONE n.f. 10653562 portata 900 fermate 5 data collaudo 13/01/2005  
ubicato in TORINO Via LEONCAVALLO, 17 - VIGILI URBANI  
di proprietà IRIDE (LORVNE DI TORINO) Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti		
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	REGOLARE URNA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	EFFICIENTI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO INF. - DA RIPRISTINARE SUPERMORTE	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	INTERVIENE	
7. Limitatore di velocità	EFFICIENTE	
8. Condizioni delle protezioni	VAPO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NELLA NORMA	
10. Allarme bidirezionale	ND. SOTTO	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	REGOLARI	
15. Targhe e avvisi	ND. SOTTO	
16. Funzionamento dell'impianto	REGOLARE	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a: Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente


Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

- RIPRISTINARE ALLARME BIDIREZIONALE (PRESENTIBILE MANCANZA DI LINEA)
- APPONERE TARGA IDENTIFICATIVA IN CABINA
- RIPRISTINARE EXTRACORSA SUPERMORTE (CONTATTI IN BATTUTA)

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?  SI  NO

Verificatore <u>BONFIGLIO</u>	Manutentore <u>FRANCHINI</u>
----------------------------------	---------------------------------



0822-A-5202

	<b>BOREAS</b>	<b>VERBALE DI VERIFICA</b>	D.C.1.2 20.
		<input checked="" type="checkbox"/> PERIODICA <input type="checkbox"/> STRAORDINARIA	N° 43431 Data 06/05/2013

**BOREAS S.R.L.** - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it  
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. ILENIA COTTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AE  
matr. 1294/2173 marca KONE n.f. 10653562 portata 900 fermate 5 data collaudo 13/01/05  
ubicato in TORINO Via LEONCAVALLO 17 - VIGILI  
di proprietà IRIDE DI TORINO Ditta manutentrice KONE

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti		
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	REGOLARE	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	POSITIVO	
8. Condizioni delle protezioni	VAPO CHIUSO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	POSITIVO	

**VERIFICA STRAORDINARIA** in seguito a: Verifica con esito negativo  Incidente o infortunio  Modifiche rilevanti  Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo?  SI  NO

**PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE**

1) ADEMPIERE LE FUNI DI TRAZIONE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'EXTRACORSA SUPERMORTE.

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?  SI  NO

Verificatore <u>ILENIA COTTO</u>	Manutentore <u>STEFANO GATTI</u>
-------------------------------------	-------------------------------------

