



Comm. <b>ABC-878</b>	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ( Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462 )		Mod.	T	VV	8	11
			Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente <b>COMUNE DI TORINO - SCUOLA MATERNA BORGARELLO E CUSTODE (CE-0849)</b>	Attività <b>SCUOLA MATERNA + ALLOGGIO CUSTODE</b>		Data Verifica e giorni successivi <b>15-nov-12</b>				
Indirizzo <b>CORSO SICILIA 24</b>	Comune <b>TORINO</b>	Data Verifica precedente <b>21-nov-12</b>	Data scadenza periodicità <b>21-nov-14</b>				

VERBALE di VERIFICA  PERIODICA n° **TO 702 B 12**  
 STRAORDINARIA

Il sottoscritto **p.i. Paolo TORNABENE** Ispettore dell'ORGANISMO D'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario
- Cantiere
- Luogo con pericolo di Esplosione
- Locale ad uso Medico
- Luogo a maggior rischio in caso d'incendio

Periodicità della verifica ( Art. 4 D.P.R. 462 / 2001 ) **2 Anni**

● Sistema dell'impianto :

- TT  TN - S
- IT  TN - C

Tensione **400** V Potenza **155** kW Cabine n° **0**

- Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08  SI  NO  N.A.
- Esiste progetto dell'impianto ( se obbligatorio )  SI  NO  N.A.
- Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90)  SI  NO  N.A.
- Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990.  SI  NO  N.A.

● Impianto di messa a terra

- a) Conduttori di terra : **Treccia in rame nudo e/o corda isolata in G.P di S =16÷35 mm2**
- b) Connessioni : **Capocorda imbullonato e morsetti a vite**
- c) Dispersore : **Elemento disperdente non ispezionabile**

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001  
Reg.N°: 8636-A





Comm. <b>ABC-878</b>	<b>VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA</b> ( Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462 )				Mod. T VV 8 11
Ditta o Ente <b>COMUNE DI TORINO - SCUOLA MATERNA BORGARELLO E CUSTODE (CE-0849)</b>		Attività <b>SCUOLA MATERNA + ALLOGGIO CUSTODE</b>			Pag. 3 / 3
Indirizzo <b>CORSO SICILIA 24</b>		Comune <b>TORINO</b>	Data Verifica <b>15-nov-12</b>	e giorni successivi <b>-</b>	

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif. -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale  
- valore in Ohm \_\_\_\_\_

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate: (\* )

**NESSUNA**

Osservazioni (\* )

**NESSUNA**

(\* ) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **19 - nov - 14**

Torino il **25 - gen - 13**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica

Ing. Roberto LOIACONO

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

SINCERT



UNI EN ISO 9001  
Reg. N° 8636-A

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001				Mod.	T	AS	05	10
				Pag. 1 / 1				
Commissa <b>ABC - 878</b>	Nome Ispettore <b>p.i. Paolo TORNABENE</b>		DATA: <b>15/11/2012</b>					
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo	<input type="checkbox"/> Secondo	<input type="checkbox"/> Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° <b>10702 - B 12</b>				
				Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°				<b>A</b>
				Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°				<b>C</b>

**ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO**

**1. Impianto Verificato**

Ditta/Ente : **COMUNE DI TORINO - SCUOLA MATERNA BORGARDO + CUSTODIE (CE-0849)**

via : **CORSO SICILIA, 24**

Citta : **TORINO** Prov. **TO**

**2. Sopralluogo avvenuto il:**

**15/11/2012** dalle ore **12,30** alle ore **13,30**

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

complessivamente n° **1,0** ore/uomo <sup>(1)</sup>

• Ispezione conclusa SI  (Salva ogni diversa decisione assunta nel Verbale d'ispezione che perverra a cura dell'ufficio)

Motivazione della sospensione

• Ispezione sospesa SI  →  Richiesta Cliente  Esigenza ispettore  Esigenza dell'impianto

• Necessita ulteriore Sopralluogo e/o verifica SI  →  Richiesta Verifica Straordinaria del Cliente  A carico dell'Organismo

NO  .....

• Nome del Tecnico che ha coadiuvato l'ispettore: **VIGLIONE ROBERTO (STUDIO OKOS)**

(1) Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'Ispezione effettuati presso la sede.

**3. Verbale di Verifica:** Il Verbale di verifica sarà emesso ed inviato dall'ufficio.

**4. Mancata effettuazione della verifica**

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5. Note:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma CLIENTE:

*[Signature]*

Firma ISPETTORE:

*[Signature]*

**VIGLIONE ROBERTO**

nome e cognome leggibili del firmatario

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 01 (r.a.) - Telefax 011 370 14 37 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it  
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino



Reg. N°: 8636-A