

0811-D

GESA

Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche obbligatorie degli Impianti ai sensi del DPR 462 / 01
(D.M. 09 - 12 - 2003 - G.U. n.2 del 03 - 01 - 2004)

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)		Mod.	T	VV	05	07
			Pag. 1 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - LUOGO NEUTRO "LA TERRA DI MEZZO" (CE-0811)		Attività PUNTO DI INCONTRO TRA GENITORI E FIGLI				
Indirizzo	Comune	Data Verifica	e giorni successivi				
VIA MONCRIVELLO 5/E	TORINO	27-gen-10	-				
		Data Verifica precedente	Data scadenza periodicità				
		/	/				

VERBALE di VERIFICA **PERIODICA** n° **TO 60 B 10**
 STRAORDINARIA

Il sottoscritto **p.i. Ottone LAMBIASE** Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario
- Cantiere
- Luogo con pericolo di Esplosione
- Locale ad uso Medico
- Luogo a maggior rischio in caso d'incendio

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001) **5 Anni**

○ Sistema dell'impianto :

- TT
- IT
- TN - S
- TN - C

Tensione **230** V Potenza **3** kW Cabine n° **0**

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 SI NO N.A.

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 (Entrata in vigore L.46/90) SI NO N.A.

Esiste dichiarazione conformità e/o di rispondenza, L.46/90 e/o DM 37/08 per le parti d'impianto successive al 1990. SI NO N.A.

○ Impianto di messa a terra

a) Conduttori di terra : **elementi non ispezionabili**

b) Conessioni : **Capocorda imbullonato e morsetti a vite**

c) Dispersore : **Elementi disperdenti non ispezionabili**

-

-

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
 Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)		Mod.	T	VV	05	07
			Pag. 2 / 3				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - LUOGO NEUTRO "LA TERRA DI MEZZO" (CE-0811)		Attività PUNTO DI INCONTRO TRA GENITORI E FIGLI				
Indirizzo	Comune	Data Verifica	e giorni successivi				
VIA MONCRIVELLO 5/E	TORINO	27-gen-10	-				

Il valore della resistenza in Ohm, misurata col metodo della Resistenza Globale
strumentazione : ASITA (AS5050) Matric. 7470789
marca

Risulta :

1) per il complesso delle derivazioni a terra :

R (Ohm)	3
-----------	---

Prove eseguite

- Esame a vista dell'impianto elettrico, norma CEI 64-8/6 art. 600.2 e sez. 611;
- Prove di continuità del conduttore di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari (a campione circa 70 %), norma CEI 64-8/6 art. 612.2;
strumentazione : ASITA (AS5050) Matric. 7470789
marca
- Misure dell'impedenza dell'anello di guasto, norma CEI 64-8/6 art. 612.6.3;
strumentazione : _____ Matric. _____
marca
- Misura del funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale, norma CEI 64-8/6 app. D cap. 61 ;
- Con tasto di prova

Strumentazione ASITA (AS5050) Matric. 7470789
marca

Coordinamento delle protezioni dai contatti indiretti sul lato B.T. realizzato mediante dispositivo:

- a massima corrente SI NO

(Tutto l'impianto o precisare sezione.)

- differenziale SI NO I_{dn} = 0,03 A

(Tutto l'impianto o precisare sezione.)

G.E.S.A. s. a. s.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 11 (r.a.) - Telefax 011 370 14 36 - e - mail : verificheperiodiche@gesasas.it
Partita IVA 06596760014 Registro Imprese di Torino n. 3820 - R.E.A. n. 798662 C.C.I.A.A. di Torino

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod. T VV 05 07 Pag. 3 / 3
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - LUOGO NEUTRO "LA TERRA DI MEZZO" (CE-0811)		Attività PUNTO DI INCONTRO TRA GENITORI E FIGLI
Indirizzo VIA MONCRIVELLO 5/E	Comune TORINO	Data Verifica e giorni successivi 27-gen-10 -

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - rif -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm _____

Prescrizioni (*)

NESSUNA

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

NESSUNA


(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al **26 - gen - 15**

Torino il **27 - gen - 10**

L'Ispettore


La Direzione Tecnica
Ing. Roberto LOIACONO



G.E.S.A. s. a. s.

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001			Mod. T AS 04 08
			Pag. 1/1
Commessa BO-878	Nome Ispettore LAMBIASE ORTOS	DATA: 27/1/2010	
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo Secondo Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Massa Terra n° BO 60	B 10
Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°			A
Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°			C

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1. Impianto Verificato:

Azienda: **COMUNE DI TORINO - Duomo Nuovo da Renedi Mazzon**

via: **Noncivello S/E**

Citta: _____ Prov. _____

2. Sopralluogo avvenuto il:

27/1/2010 dalle ore **14.15** alle ore **14.30**

dalle ore _____ alle ore _____

complessivamente n° **0,25** ore/uomo ⁽¹⁾

Necessita ulteriore Sopralluogo SI NO

(1) Il tempo di verifica comprende oltre il tempo trascorso sull'impianto (sopralluogo) anche il tempo di esame della documentazione ed il tempo per la predisposizione del Verbale e del Rapporto d'ispezione effettuati presso la sede.


3. Invio del Verbale di Verifica

Il/i Verbale/i di verifica sarà/anno emesso/i ed inviato/i dall'ufficio.


4. Mancata effettuazione della verifica

La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni:

Firma CLIENTE:



Firma ISPETTORE:



Tecnico Incaricato Ditta I.R.M.E: **FACIARU IONUT - STELIAN**
nome e cognome leggibili del firmatario

G.E.S.A. s.p.a.

Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino - Tel. 011 370 14 01 (r.a.) - Telefax 011 370 14 37 - e-mail: verificheperiodiche@gesasas.it