

ISP/VAM	15282 14	COD EID	17676	VERBALE N°	04397
---------	----------	---------	-------	------------	-------

Mod. 05 Rev. 01 del 20/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. ING. RICCARDO MAURI Codice Aziendale C61

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v≤0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico

N° Matricola TO 1485/96 N° fabbrica 16016 Marca LA NUOVA BONPEDI

Comune COMUNE di TORINO Provincia TO

Indirizzo VIA MONTEVIDEO 11

Proprietà COMUNE di TORINO Manutentore DADANA ASCENSORI

Portata kg 200 Capienza 12 Corsa m 10,24 Velocità m/s 0,52 N° fermate 5 Data collaudo 16/4/97

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DPR 1635/79 DM 587/87 DM 268/94
 ante DPR 459/96 DPR 459/96 DPR 162/99 DPR 214/10 DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

1. Funi - Organi di sollevamento	<u>DISCRETE</u>	10. Valvola di sovrappressione [bar]	<u>60</u>						
2. Dispositivi di blocco	<u>EFFICIENTI</u>	11. Allarme / bidirezionale	<u>HA FUNZIONATO</u>						
3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento	<u>EFFICIENTI</u>	12. Porte di piano e cabina [daN]	<u>REGOLARI</u>						
4. Paracadute	<u>HA FUNZIONATO</u>	13. Accessi / Difese	<u>INVARIATI / REGOLARE</u>						
5. Limitatore di velocità	<u>NA</u>	14. Valore minimo isolamento circuiti [MΩ]	<u>> di 31 MΩ</u>						
6. Argano	<u>NA</u>	15. Circuito di manovra	<u>PROTETTO / REGOLARE</u>						
7. Puleggia di frizione/scomimento [cm]	<u>NA</u>	16. Illuminazione [lux]	<table border="1"><tr><td>Loc. macchina</td><td>Vano corsa</td><td>Cabina</td></tr><tr><td><u>REGOLARE</u></td><td></td><td><u>REGOLARE</u></td></tr></table>	Loc. macchina	Vano corsa	Cabina	<u>REGOLARE</u>		<u>REGOLARE</u>
Loc. macchina	Vano corsa	Cabina							
<u>REGOLARE</u>		<u>REGOLARE</u>							
8. Ripescaggi/antideriva	<u>EFFICIENTE</u>	17. Aerazione	<u>REGOLARE</u>						
9. Valvola di blocco/ di caduta	<u>EFFICIENTE</u>	18. Targhe e avvisi	<u>REGOLARE</u>						

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

<u>0522</u>									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

- 1) Al 0522: De robusto la valvola di sovrappressione da 60 bar, enu tarate e 40 bar.
- 2) MANCA IL DONDO DI DISPOSITIVO PER SALITA / DISCESA IN POSA
- 3) L'ILLUMINAZIONE DEL VANO CORSA (ASSEMBLATO IN VETRO) E' IN DIRETTA DA LICE SCALE
- 4) POMPA PER MANOVRA A MANO IN SALITA NON FUNZIONANTE

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro			
<u>RESD 76</u>	<u>LUX 66</u>				

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 04/07/2014

Tecnici in affiancamento o supervisione

Il Verificatore (timbro e firma)





Dott. Ing. **RICCARDO MAURI**
N° 8206A

Copia per l'Amministratore / Proprietario

ISP/VAM	15514	14	COD EID	018204	/	VERBALE N°	03461
---------	-------	----	---------	--------	---	------------	-------

Mod. 05 Rev. 01 del 20/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. BRUNO JAFFE Codice Aziendale COS

Ha eseguito: VERIFICA PERIODICA VERIFICA STRAORDINARIA per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato Apparecchi di sollevamento con v≤0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: Idraulico Elettrico MONTACALIS

N° Matricola C50339ASOW1 N° fabbrica U202 Marca CETECO

Comune TOURNO Provincia TO

Indirizzo VIA MONTEVIDEO 11

Proprietà COMUNE DI TOURNO 11 Manutentore SIMET

Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m 3,20 Velocità m/s <0,15 N° fermate 2 Data collaudo 1998

Riferimento normativo:	<input type="checkbox"/> RD 23/06/27	<input type="checkbox"/> DL 600/45	<input type="checkbox"/> DPR 1497/63	<input type="checkbox"/> DPR 1635/79	<input type="checkbox"/> DM 587/87	<input type="checkbox"/> DM 268/94
	<input type="checkbox"/> ante DPR 459/96	<input checked="" type="checkbox"/> DPR 459/96	<input type="checkbox"/> DPR 162/99	<input type="checkbox"/> DPR 214/10	<input type="checkbox"/> DLGS 17/2010	

RISCONTRANDO:

1. Funi - Organi di sollevamento <u>EFFICACIA</u>	10. Valvola di sovrappressione [bar] <u>NA</u>
2. Dispositivi di blocco <u>EFFICACIA</u>	11. Allarme / bidirezionale <u>STOP EFFICACIA</u>
3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento <u>EFFICACIA</u>	12. Porte di piano e cabina [daN] <u>NA</u>
4. Paracadute <u>NA</u>	13. Accessi / Difese <u>NECESSARI</u>
5. Limitatore di velocità <u>NA</u>	14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm] <u>214H2</u>
6. Argano <u>CANTAGLIANA OK</u>	15. Circuito di manovra <u>NELLA NORMA</u>
7. Puleggia di frizione/scorimento [cm] <u>NA</u>	16. Illuminazione [lux] <u>OK</u>
8. Ripescaggi/antideriva <u>NA</u>	17. Aerazione
9. Valvola di blocco/ di caduta <u>NA</u>	18. Targhe e avvisi

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro				
<u>PLT33</u>	<u>/</u>	<u>STH</u>				

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO? SI NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 24/09/14 Tecnici in affiancamento o supervisione Il Verificatore (timbro e firma)



Copia per l'Amministratore / Proprietario

ISP/VAM	15513	15	COD EID	18203	✓	VERBALE N°	03462
---------	-------	----	---------	-------	---	------------	-------

Mod. 05 Rev. 01 del 26/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. BRUNO JAFFE Codice Aziendale 005

Ha eseguito: **VERIFICA PERIODICA** **VERIFICA STRAORDINARIA** per 14.1 negativo 14.2 incidente 14.3 modifiche costruttive altro

Su: Ascensore Montacarichi Ascensore inclinato **Apparecchi di sollevamento con v≤0,15 m/s in servizio privato**

Azionamento: Idraulico Elettrico KONTASCALE

N° Matricola 14202 N° fabbrica 16 TLG 96 Marca COS WATT

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo VIA MONTEVIDEO 11

Proprietà CORVENS TORINO (CIRIPE) Manutentore SIST

Portata kg 150 Capienza 1 Corsa m 360 Velocità m/s ≤0,15 N° fermate 2 Data collaudo 05/96

Riferimento normativo: RD 23/06/27 DL 600/45 DPR 1497/63 DPR 1635/79 DM 587/87 DM 268/94
 ante DPR 459/96 DPR 459/96 DPR 162/99 DPR 214/10 DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

- | | |
|--|--|
| 1. Funi - Organi di sollevamento <u>EFFICIENTI</u> | 10. Valvola di sovrappressione [bar] <u>NA</u> |
| 2. Dispositivi di blocco <u>EFFICIENTI</u> | 11. Allarme / bidirezionale <u>STOP EFFICIENTE</u> |
| 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento <u>EFFICIENTI</u> | 12. Porte di piano e cabina [daN] <u>NA</u> |
| 4. Paracadute <u>NA</u> | 13. Accessi / Difese <u>REGOLARI</u> |
| 5. Limitatore di velocità <u>NA</u> | 14. Valore minimo isolamento circuiti [MOhm] <u>216 MΩ</u> |
| 6. Argano <u>CARICAGGIENA OK</u> | 15. Circuito di manovra <u>NELLA NORMA</u> |
| 7. Puleggia di frizione/scorimento [cm] <u>NA</u> | 16. Illuminazione [lux] <u>OK</u> |
| 8. Ripescaggi/antideriva <u>NA</u> | 17. Aerazione <u>REGOLARE</u> |
| 9. Valvola di blocco/ di caduta <u>NA</u> | 18. Targhe e avvisi <u>PRESENTI</u> |

Ottemperanza precedenti prescrizioni: Si No Parziale Assenti Illeggibile **Verbale non disponibile**

Regolarità registro verifiche manutentore: Si No Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

✓									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro				
<u>KMS3</u>	<u>✓</u>	<u>ST 71</u>				

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

SI **NO** (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 24/07/14 Tecnici in affiancamento o supervisione _____ Il Verificatore (timbro e firma) _____



Copia per l'Amministratore / Proprietario

0039-A-5001



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

D.C.1.2 10 20.

N° 30242

PERIODICA STRAORDINARIA

Data 07/09/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. IUENIA BOTTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo PE (MS)
matr. _____ marca ATECO n.f. 11202 portata 150kg fermate 2 data collaudo 1998
ubicato in TORINO Via MONTENAPOLI 11
di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice EUROPA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	1° VERIFICA	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	POSITIVO	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	NA	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	ADeguato	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

1) RENDERE DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO?

SI NO

Verificatore

Iuena Botto

Manutentore

Rocco De Luca



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

D.C1.2 r.c 20.

N°

30243

Data

07/09/2012

 PERIODICA STRAORDINARIA

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. LUENIA COSTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo

matr. _____ marca OSWAT n.f. 16-71696 portata 150KG fermate 2 data collaudo 1996

ubicato in TORINO Via MONTVIDEO 11

di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice ELORCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	2° VER PER F 2A	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	NA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	NA	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	NA	
11. Valvola di sovrappressione	NA	
12. Valvola di blocco	NA	
13. Ripescaggio	NA	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	NORMALE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

PRENDERE DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
 DI REGOLAZIONE T.M.P. (NON C'È FUNG.)

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore

Manutentore



BOREAS

VERBALE DI VERIFICA

PERIODICA STRAORDINARIA

D.C1.2 1.0 20.

N° 30241

Data 07/09/2012

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
 Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. IVENIA OSTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AT
 matr. ES 148736 marca BENTON n.f. 16016 portata 300kg fermate 5 data collaudo 16.06.97
 ubicato in TORINO Via MONTMIGLIO
 di proprietà COMUNE DI TORINO Ditta manutentrice BOREAS

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NO	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	POSITIVO	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	POSITIVO	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	POSITIVO	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	POSITIVO	
12. Valvola di blocco	POSITIVO	
13. Ripescaggio	POSITIVO	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	IDEALE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

1) INSTALLARE SEI ILLUMINAZIONE LUNGO IL VANO CORDA
 2) RIPETITIVO FUNZIONAMENTO DELLA MANOVRA IN EMERGENZA IN SAUTO
 3) TENERE JOLO CONTROLLO LE FUNI A SOSPENSIONE PER PRESENZA DI SINGOLE
 4) RIDURRE IL GIUOCO TRA PISTA DI RIANO E STIPITE PORTA

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore [Signature] Manutentore Rafael De Luca