

ISP/VAM 17810 14 COD EID / VERBALE N° 04978

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale CA

Ha eseguito:  VERIFICA PERIODICA  VERIFICA STRAORDINARIA per  14.1 negativo  14.2 incidente  14.3 modifiche costruttive  altro

Su:  Ascensore  Montacarichi  Ascensore inclinato  Apparecchi di sollevamento con v≤0,15 m/s in servizio privato

Azionamento:  Idraulico  Elettrico

N° Matricola TD 1272-5308 N° fabbrica 6319 Marca CIAM

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO CORSICA 55

Proprietà COMUNE di TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 200 Capienza 12 Corsa m 7,85 Velocità m/s 0,63 N° fermate 3 Data collaudo 30/07/2012

Riferimento normativo:  RD 23/06/27  DL 600/45  DPR 1497/63  DPR 1635/79  DM 587/87  DM 268/94  
 ante DPR 459/96  DPR 459/96  DPR 162/99  DPR 214/10  DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

- |  |  |                |            |        |           |                 |                |
|--|--|----------------|------------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| 1. Funi - Organi di sollevamento <u>BUONE</u>                  | 10. Valvola di sovrappressione [bar] <u>5 bar</u>  |                |            |        |           |                 |                |
| 2. Dispositivi di blocco <u>EFFICIENTI</u>                     | 11. Allarme / bidirezionale <u>HANNO FUNZIONATO</u>  |                |            |        |           |                 |                |
| 3. Dispositivi di extracorsa e rallentamento <u>EFFICIENTI</u> | 12. Porte di piano e cabina [daN] <u>REGOLARI</u>  |                |            |        |           |                 |                |
| 4. Paracadute <u>HA FUNZIONATO</u>                             | 13. Accessi / Difese <u>REGOLARE</u>   |                |            |        |           |                 |                |
| 5. Limitatore di velocità <u>N.A.</u>                          | 14. Valore minimo isolamento circuiti [MΩ] <u>&gt; 61 MΩ</u>   |                |            |        |           |                 |                |
| 6. Argano <u>N.A.</u>  | 15. Circuito di manovra <u>PROTETTO REGOLARE</u>   |                |            |        |           |                 |                |
| 7. Puleggia di frizione/scomimento [cm] <u>N.A.</u>            | 16. Illuminazione [lux] <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>Loc. macchina</td> <td>Vano corsa</td> <td>Cabina</td> </tr> <tr> <td><u>40</u></td> <td><u>&gt; 150</u></td> <td><u>&gt; 50</u></td> </tr> </table> | Loc. macchina  | Vano corsa | Cabina | <u>40</u> | <u>&gt; 150</u> | <u>&gt; 50</u> |
| Loc. macchina  | Vano corsa   | Cabina         |            |        |           |                 |                |
| <u>40</u>  | <u>&gt; 150</u>  | <u>&gt; 50</u> |            |        |           |                 |                |
| 8. Ripescaggi/antideriva <u>EFFICIENTI</u>                     | 17. Aerazione <u>REGOLARE</u>  |                |            |        |           |                 |                |
| 9. Valvola di blocco/ di caduta <u>HA FUNZIONATO</u>           | 18. Targhe e avvisi <u>REGOLARE</u>  |                |            |        |           |                 |                |

Ottemperanza precedenti prescrizioni:  Si  No  Parziale  Assenti  Illeggibile  Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore:  Si  No  Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro)

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Multifunzione	Luxmetro	Metro				
<u>MCT 82</u>	<u>WX 66</u>					

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?  
 Si  NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)  
Data 13/11/2014 Tecnici in affiancamento o supervisione

Il Verificatore (timbro e firma)

*RICCARDO MAURI*  
Dott. Ing. RICCARDO MAURI  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
N° 8306A

Copia per l'Amministratore / Proprietario

ISP/VAM 17407 14 COD EID 13423 0000 VERBALE N° 04979

Mod. 05 Rev. 01 del 20/02/2014

Il sottoscritto: Dott. Ing. RICCARDO MAURI Codice Aziendale C61

Ha eseguito: [X] VERIFICA PERIODICA [ ] VERIFICA STRAORDINARIA per [ ] 14.1 negativo [ ] 14.2 incidente [ ] 14.3 modifiche costruttive [ ] altro

Su: [X] Ascensore [ ] Montacarichi [ ] Ascensore inclinato [ ] Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: [ ] Idraulico [ ] Elettrico

N° Matricola TO 842/86V N° fabbrica 17791V Marca CEAM

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO CORSICA 55

Proprietà COMUNE DI TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 860 Capienza 11 Corsa m 11,50 Velocità m/s 0,58 N° fermate 4 Data collaudo 26/06/187

Riferimento normativo: [ ] RD 23/06/27 [ ] DL 600/45 [X] DPR 1497/63 [X] DPR 1635/79 [ ] DM 587/87 [ ] DM 268/94 [ ] ante DPR 459/96 [ ] DPR 459/96 [ ] DPR 162/99 [ ] DPR 214/10 [ ] DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

Table with 2 columns and 18 rows listing inspection items and their status (e.g., 1. Funi - Organi di sollevamento DISCRETE, 10. Valvola di sovrappressione [bar] 42 bar).

Ottemperanza precedenti prescrizioni: [ ] Si [ ] No [X] Parziale [ ] Assenti [ ] Illeggibile [ ] Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: [X] Si [ ] No [ ] Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro) - empty table with 10 columns.

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

1) OLIO IDRALICO (ABBONDANTE) IN FOSSA
2) MANCA PARA PETTO SU TETTO CABINA
3) ULTIMO VERBALE DISPONIBILE IN LOCALE CENT. MUNIC. DEL 2009

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Table with columns for Multifunzione, Luxmetro, Metro, etc. Entry: MCTT 82.

L'ASCENSORE PUO' ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO? [X] si [ ] NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 13/11/2014 Tecnici in affiancamento o supervisione Verificatore (timbro e firma) RICCARDO MAURI



Copia per l'Amministratore / Proprietario

ISP/VAM 1740814 COD EID 19454 0000 VERBALE N° 04980

Il sottoscritto: Dott. Ing. Riccardo Mauri Codice Aziendale C61

Ha eseguito: [X] VERIFICA PERIODICA [ ] VERIFICA STRAORDINARIA per [ ] 14.1 negativo [ ] 14.2 incidente [ ] 14.3 modifiche costruttive [ ] altro

Su: [X] Ascensore [ ] Montacarichi [ ] Ascensore inclinato [ ] Apparecchi di sollevamento con v<=0,15 m/s in servizio privato

Azionamento: [X] Idraulico [ ] Elettrico

N° Matricola TO 843/86 N° fabbrica 17792 Marca CEAM

Comune TORINO Provincia TO

Indirizzo CORSO CORSICA 55

Proprietà COMUNE DI TORINO Manutentore PADANA ASCENSORI

Portata kg 500 Capienza 6 Corsa m 11,5 Velocità m/s 0,60 N° fermate 4 Data collaudo 25/06/14

Riferimento normativo: [ ] RD 23/06/27 [ ] DL 600/45 [X] DPR 1497/63 [X] DPR 1635/79 [ ] DM 587/87 [ ] DM 268/94 [ ] ante DPR 459/96 [ ] DPR 459/96 [ ] DPR 162/99 [ ] DPR 214/10 [ ] DLGS 17/2010

RISCONTRANDO:

Table with 2 columns and 18 rows listing inspection items and their status (e.g., DISCRETE, EFFICIENTI, NA, REGOLARE).

Ottemperanza precedenti prescrizioni: [ ] Si [ ] No [X] Parziale [ ] Assenti [ ] Illeggibile [ ] Verbale non disponibile

Regolarità registro verifiche manutentore: [X] Si [ ] No [ ] Assente

RILIEVI CODIFICATI (vedi legenda sul retro) 0529

ALTRI RILIEVI / ANNOTAZIONI:

- 1) PAVIMENTO CABINA USURATO
2) OLIO IDRAULICO (ABBONDANTE) IN FOSSA
3) TRAFILAMENTO OLIO DA GUARNIZIONE CILINDRO PISTONE
4) SU TETTO CABINA MANCA PARAPETTO
5) ULTIMO VERBALE DISPONIBILE IN LOCALE CENTRALE NA È DEL 2009

STRUMENTAZIONE (sigla aziendale) - Indicare solo la strumentazione utilizzata

Table with columns: Multifunzione, Luxmetro, Metro, and empty cells for recording equipment.

L'ASCENSORE PUÒ ESSERE MANTENUTO/RIMESSO IN ESERCIZIO?

[X] Si [ ] NO (viene data comunicazione al competente ufficio comunale per i conseguenti provvedimenti)

Data 13/11/2014

Tecnici in affiancamento o supervisione

Il Verificatore (timbro e firma) Riccardo Mauri



Copia per l'Amministratore / Proprietario