

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)			Mod.	T	VV	05	07
				Pag.		1 / 3		
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - BIBLIOTECA "VILLA AMORETTI" (CE-0302)		Attività		BIBLIOTECA			
Indirizzo	Comune		Data Verifica		e giorni successivi			
VIA FILADELFIA 205/3	TORINO		23-set-09		-			

VERBALE di VERIFICA PERIODICA n° **TO 720 B 09**
 STRAORDINARIA

Il sottoscritto p.i. Ottone LAMBIASE Ispettore dell'ORGANISMO d'ISPEZIONE G.E.S.A. s.a.s. ha proceduto alla verifica di Legge degli impianti di messa a terra nello stabilim./cantiere su indicato, e in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A seguito dell'analisi del rischio elettrico effettuata dal datore di lavoro ovvero, con riferimento alle notizie desunte dalla documentazione tecnica esibita e dall'esame degli impianti dichiarati alla verifica, l'impianto è classificato:

- Ambiente ordinario Locale ad uso Medico
 Cantiere Luogo a maggior rischio in caso d'incendio
 Luogo con pericolo di Esplosione

Periodicità della verifica (Art. 4 D.P.R. 462 / 2001) 2 Anni

● Sistema dell'impianto :

- TT TN - S
 IT TN - C

Tensione 22000 V Potenza 332 kW Cabine n° 1

Esiste dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46 / 90 SI NO N.A.

Installazione antecedente al 13-03-90 esiste dic. di conf. per le parti di imp. succ. al '90

Esiste progetto dell'impianto (se obbligatorio) SI NO N.A.

● Impianto di messa a terra

a) Conduttori di terra :

Treccia in Cu di S = 95 mm²

b) Connessioni : Capocorda imbullonato e morsetti a vite

c) Dispersore : Elementi disperdenti non ispezionabili

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)	Mod.	T	VV	05	07
		Pag. 3 / 3				
Ditta o Ente COMUNE DI TORINO - BIBLIOTECA "VILLA AMORETTI" (CE-0302)		Attività BIBLIOTECA				
Indirizzo VIA FILADELFIA 205/3		Comune TORINO		Data Verifica e giorni successivi 23-set-09 -		

Per impianti con propria Cabina di Trasformazione:

Dati forniti dall'Ente distributore di energia - lettera de - - - - - rif. - - - - -

- Corrente di guasto verso Terra - A
- Tempo d'intervento delle protezioni - sec.

L'impianto in esame si trova all'interno di una area di un impianto di terra globale
- valore in Ohm

Prescrizioni (*)

In sede di verifica non sono stati esibiti:

1) La planimetria con la destinazione d'uso dei locali

<<segue>>

Eventuali violazioni di legge (*)

NESSUNA

Osservazioni (*)

Con riferimento alla voce "Prescrizioni", codesto Ente a norma dell'art.7, c.2, lett. a, D.P.R. 462/2001, dovrà richiederci la Verifica Straordinaria entro 30 giorni, per consentirci di prendere atto dei documenti tecnici richiesti ed effettuare le opportune valutazioni.

<<segue>>

(*) - in mancanza di spazio utilizzare l'allegato mod. T | AV | 00 | 04 .

Il presente documento prova l'adempimento all'obbligo dell'art. 4 del D.P.R. 462 / 2001

Allegato: Attestato dell'avvenuto sopralluogo rilasciato al Cliente all'atto della verifica

Validità del documento : fino al

Torino il **05 - ott - 09**

L'Ispettore

La Direzione Tecnica
Ing. Roberto LOIACONO

Comm. AB0-878	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (Art. 4 del D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 n° 462)				Mod.	T	AV	01	04
					Pag. 1 / 1				
Ditta o Ente	COMUNE DI TORINO - BIBLIOTECA "VILLA AMORETTI"(CE-0302)		Attività		BIBLIOTECA				
Indirizzo	Comune		Data Verifica		e giorni successivi				
VIA FILADELFIA 205/3	TORINO		23-set-09		-				

ALLEGATO al VERBALE di VERIFICA

Prescrizioni

2) Richiedere all'Ente Distributore dell'energia elettrica i dati della corrente di guasto e il tempo di intervento delle protezioni ed inviarcene copia per poter valutare il corretto dimensionamento del valore di resistenza dell'impianto disperdente.

Eventuali violazioni di legge

NESSUNA

Osservazioni

Vogliate tenere conto peraltro che, in caso di mancanza o ritardo ingiustificato della richiesta di Verifica Straordinaria, questo Organismo dovrà procedere come da Legge al rapporto all'Ente di Vigilanza, per l'applicazione delle procedure previste dall'art. 20 del D.Lgs. n°758 del 19-12-1994.

VERIFICA IMPIANTI D.P.R. 462 / 2001				Mod.	T	AS	04	08
				Pag. 1 / 1				
Commissa ABO-878	Nome Ispettore P.I. OTTONE LARBIASE		DATA: 23/9/09					
Sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Primo	<input type="checkbox"/> Secondo	<input type="checkbox"/> Terzo	Allegato al Verbale di Verifica imp. Messa Terra n° 70720 B09				
				Allegato al Verbale di Verifica protez. Scaric. Atmosferiche n°				A
				Allegato al Verbale di Verifica impianti in luoghi con Pericolo Esplosione n°				C

ATTESTATO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO

1° Impianto Verificato		
Azienda: COMUNE DI TORINO: Biblioteca Uelle Monetti		
via: F.lli 208/3		
Citta: TORINO	Prov. _____	
2° Sopralluogo avvenuto il :		
23/9/09	dalle ore 10.40	alle ore 12.10
	dalle ore /	alle ore /
complessivamente n° 1,5		ore/uomo ⁽¹⁾
Necessita ulteriore Sopralluogo		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
3° Invio del Verbale di Verifica		
Il/i Verbale/i di verifica sarà/anno emesso/i ed inviato/i dall'ufficio.		
4° Mancata effettuazione della verifica		
La Verifica non è stata effettuata per le seguenti motivazioni :		
/		

Firma CLIENTE:

Calzoni

Firma ISPETTORE:

Lombardi

TECNICO INCARICATO DET: MAURIZIO CALZONI

nome e cognome leggibili del firmatario