

0302-A-50102

 BOREAS	VERBALE DI VERIFICA	D.C1.2 1.0 20.
	<input checked="" type="checkbox"/> PERIODICA <input type="checkbox"/> STRAORDINARIA	N° 12910

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel.: 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. GIUSEPPE BONFIGLIO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AI
matr. 1732/2906 marca BAGLINI n.f. 04/1149 portata 630 fermate 5 data collaudo 22/11/2006
ubicato in TORINO Via FILODELFA, 205/3 - SX
di proprietà ILUDE (COMUNE DI TORINO) Ditta manutentrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NESSUNA PRESCRIZIONE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	VA (DIRETTO)	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	EFFICIENTI	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	C INTERVENUTO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA (DIRETTO)	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	REGOLARI	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	NEGLIA NORMA.	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	POSITIVO	
12. Valvola di blocco	POSITIVO	
13. Ripescaggio	EFFICIENTE A TUTTI I PUNTI	
14. Tubazioni flessibili	REGOLARI	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	REGOLARE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore <u>BONFIGLIO</u>	Manutentore <u>RAMINO HAVI</u>
----------------------------------	-----------------------------------



0302-A-50102

 BOREAS	VERBALE DI VERIFICA	D.C1.2 1.0 20.
	<input type="checkbox"/> PERIODICA <input type="checkbox"/> STRAORDINARIA	N° 43371

BOREAS S.R.L. - Via Sant'Ottavio, 43 - 10124 TORINO TO - Tel. 011 8174896 - Fax 011 5692074 - Email: info@boreas.it
Organismo di certificazione ai sensi della Direttiva Europea 95/16/CE, notificato presso la Commissione Europea con il N° 1090

Il sottoscritto Ing. ILENIA COTTO ha eseguito la verifica dell'impianto ascensore tipo AT
matr. 1732/2906 marca BAGLINI n.f. 04/1149 portata 630 fermate 5 data collaudo 22/11/2006
ubicato in TORINO Via FILODELFA 205/3
di proprietà COMUNE ARONNO Ditta manutentrice CIOCCA

VERIFICA PERIODICA	ESITO	PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE
1. Prescrizioni precedenti	NESSUNA PRESCRIZIONE	
2. Annotazione delle verifiche del manutentore	POSITIVO	
3. Funi o catene	VA	
4. Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	POSITIVO	
5. Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	POSITIVO	
6. Paracadute (a vuoto e a velocità ridotta)	NA	
7. Limitatore di velocità	NA	
8. Condizioni delle protezioni	REGOLARI	
9. Isolamento dei circuiti e collegamento a terra	POSITIVO	
10. Allarme bidirezionale	POSITIVO	
11. Valvola di sovrappressione	POSITIVO	
12. Valvola di blocco	POSITIVO	
13. Ripescaggio	POSITIVO	
14. Tubazioni flessibili	POSITIVO	
15. Targhe e avvisi	POSITIVO	
16. Funzionamento dell'impianto	REGOLARE	

VERIFICA STRAORDINARIA in seguito a: Verifica con esito negativo Incidente o infortunio Modifiche rilevanti Richiesta del Cliente

Il controllo della documentazione e i risultati delle prove hanno dato esito positivo? SI NO

PRESCRIZIONI / RACCOMANDAZIONI / NOTE

1) IPOTIZZARE LO STOP A PRESSIONE A FACILITARE AZIONABILE
2) REGOLARE IL COMPLESSO DEL PARACADUTE ALLA CABINA.

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO? SI NO

Verificatore <u>ILENIA COTTO</u>	Manutentore <u>ROSA DE WEA</u>
-------------------------------------	-----------------------------------

